

## **Кран (вентель) с G1/2 наруж.**

Вентиль с наружной винтовой резьбой (папа) для трубок СОЖ 1/2". Для регулировки или перекрытия потока СОЖ/воздуха в рабочей зоне станка.